


**KLOAK:**  
 DELVIS UDSKIFTNING UNDER KLOAKLEDNINGER ER NØDVENDIG I NÆRHEDEN AF HOVEDLEDNING OMKRING SØ, HVOR LEDNINGERNE FØRES Gennem SÆTNINGSGIVENDE LAG

**BELÆGNING:**  
 INDEN UDFØRELSE AF BELÆGNINGSARBEJDET VURDERES SÆTNINGERNE OMKRING BLOK 13 OG 14 AF GEOTEKNISK INSTITUT

**NOTE:**  
 UBENÆVNTE MÅL ER cm  
 KOTER ER m OVER D.N.N  
 TAGBRØNDE ER 20 BT MED UBENÆVNTE VANDSPEJLSKOTER MIN 75 cm UNDER DÆKSELKOTE  
 RENDESTENSBRØNDE ER 40/15 BT MED UBENÆVNTE VANDLÅSE MIN 75 cm UNDER RISTEKOTE  
 UBENÆVNTE AFLØB FRA TAGBRØNDE ER 10 BT MED MIN 10 ‰ FALD  
 AFLØB FRA RENDESTENSBRØNDE ER 15 BT MED MIN 10 ‰ FALD  
 AFKØB (RÅSULVSKOTEN) SVARER TIL KOTE 10,00 PÅ TEGN NR 12053  
 FÆRDIG GULV LIGGER 18 cm OVER RGK  
 SAMTLIGE VANDSTIK UDFØRES SOM 40 mm PEL - RØR, DER ANBØRES HOVEDLEDNING MED HAWLE VULKAN - ANBØRINGSVENTIL MED BØJLE RF NR 143249

- SIGNATURER:**
- BYGNINGER
  - ASFALTBELAGT AREAL, VEJE
  - ASFALTBELAGT AREAL, STIER
  - SOLRØD BELÆGNINGSSTEN
  - SOLRØD GRÆSARMERINGSSTEN
  - CHAUSSESTEN
  - TRÆSTØTTEVÆG
  - 1 SK BRØSTEN
  - SPILDEVANDSLEDNINGER
  - REGNVANDSLEDNINGER
  - ENTREPRISEGRÆNSE
  - SF GRÆSARMERINGSSTEN
  - BRÆDDEBELÆGNING

- VARMELEDNINGER
- VANDLEDNINGER
- VARMELEDN. MED SIGNALKABEL
- FASTSPÆNDINGER
- KOMPENSATORE



**DANNEVANG, FREDSBORG** MATR. NR. 1<sup>o</sup> OG 2<sup>d</sup> BÅSTRUP BY  
 MATR. NR. 5<sup>te</sup> ASMINDERØD BY OG SOGN

**TERRÆN- OG LEDNINGSPLAN, BLOK 13 OG 14**

MAJ	1:200	dato	17.10.78	tegn.af	AA	godk.	R
A	20.10.1978	B	25.10.1978	C	6.11.1978	D	5.1.1979
E	18.1.79	F	5.2.1979	G	1.5.1979	H	
I		J		K		L	

**MC midtconsult aps**  
 rådgivende ingeniører  
 markvej 101 - 7400 herning  
 telefon 071 22 11 33

teg. nr. **129** teg. nr. **12.043 G**